



RESUMEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Parque Macro 1 — Junio 2026

La siguiente tabla resume el estado de cada subestación del parque Macro 1 tras el mantenimiento realizado el 09 de junio de 2026, incluyendo hallazgos, pendientes abiertos y referencia de folio de cada reporte.

Subestación	Tipo	Estado	Hallazgo / Pendiente	Folio	Notas
1	Preventivo	Con hallazgo, resuelto	Panel estrellado, circuito 1, Inversor 1	MP-SE1-2026-06	No
2	Preventivo	Con hallazgo, resuelto	Reubicación de CTs a tablero I-line	MP-SE2-2026-06	No
3	Preventivo	Hallazgo resuelto + pendiente	Zapatas Inversores 3 y 4 (resuelto); reubicación de CTs (pendiente)	MP-SE3-2026-06	Sí
4	Preventivo	Sin novedad	Ninguno	MP-SE4-2026-06	Sí
6	Preventivo	Con hallazgo, resuelto	Cable dañado por roedor, circuito 14, Inversor 2	MP-SE6-2026-06	Sí
6 — Correctivo	Correctivo	Resuelto	Cambio de inversor por falla de fábrica	CR-SE6-2026-06	No
7	Preventivo	Sin novedad + pendiente	Reubicación de CTs (pendiente)	MP-SE7-2026-06	No
8	Preventivo	Sin novedad	Ninguno	MP-SE8-2026-06	Sí
9	Preventivo	Con hallazgo, resuelto	Conector MC4 fracturado, circuito 11, Inversor 1	MP-SE9-2026-06	Sí
10	Preventivo	Sin novedad	Ninguno	MP-SE10-2026-06	No
11	Preventivo	Sin novedad	Ninguno	MP-SE11-2026-06	No

Nota: "Comentarios en Word" indica que el archivo editable de esa subestación incluye comentarios nativos señalando datos puntuales a verificar con el técnico antes de considerar el reporte final.